

■ Soundcraft Si Impact V1 リリースノート (概要)

V1.1 Build0006

◆タッチスクリーン内の SOLO メニューと MONITOR メニューが統合

※ソロシステムに関する設定を行う SOLO メニューとモニターシステムに関する設定を行う MONITOR メニューが一つに統合されました。

◆タッチスクリーン内に HiQnet メニューを増設

※ViSi Remote、ViSi Listen 利用時に設定を行う HiQnet メニューが増設されました。

◆ViSi Listen に対応

※アプリケーションは近日公開予定です。

◆バグを修正